HÖNINGER
PUTZ & FARBE
Höninger GmbH
Putz & Farbe
Georgstraße 9
88521 Ertingen
Tel. 07371/6103
Fax 07371/4960

Tipp des Monats

Jede Wohnung kann durch richtiges Heizen und Lüften schimmelfrei bewohnt werden!

Im Winter muss die relative Luftfeuchte in Wohnräumen unter 50 % bei entsprechender Raumlufttemperatur liegen. Alle Räume sind gleichmäßig und durchgängig zu beheizen! Ist der Taupunkt zu hoch, fällt Tauwasser an den kühleren Wandflächen wie Fensterscheiben, Leibungen oder Gegenständen aus. Die Feuchtigkeit ist die Grundlage für jede Schimmelpilzbildung, egal auf welcher Fläche und muss deshalb richtig abgelüftet werden.

Richtiges Lüften bedeutet: Stoßlüftung, d.h. in der kalten Jahreszeit (im Winter bei Außentemperaturen von + 5 °C und - 10 °C) mind. 3x täglich alle Räume gleichzeitig, bei ganz geöffneten Fenstern und mit Durchzug lüften. Die Lüftungszeit muss kurzgehalten werden und sollte daher max. 5 Minuten dauern. Weil durch zu langes Lüften die Wände unnötig stark auskühlen.

Die Bedenken, dass durch diese Art des Lüftens zu viel Energie abgeführt wird, sind unberechtigt. Da die Wärmespeicherzahl der Luft mit nur 0,34 (Wh/m^3K) sehr klein ist, erwärmt sich die kalte Luft von außen sehr schnell.

Wir beraten Sie gerne!
Lösungen vom Spezialisten

Erstellt am: 10.02.2017
Copyright
Josef Höninger